

Bericht über die technische Prüfung einer Hitzebehandlungs- oder Trockenkammer gemäß dem IPPC-Standard ISPM Nr. 15

Name und Anschrift des Prüfunternehmens: **TÜV SÜD Industrie Service GmbH**
Niederlassung Nürnberg
Abteilung Umwelt Service
Edisonstraße 15
D-90431 Nürnberg



Prüfpersonal: Reinhold Gamisch
Beteiligung weiterer Institute: keine

Anschrift des geprüften Betriebes:

Gelo Holzwerke GmbH
Sparnecker Straße 1
95163 Weißenstadt

gegebenenfalls davon abweichender Behandlungsort: --

Registriernummer: **DE-BY - 494060**

Ansprechpartner im Betrieb:

Name: Herr Rutert

Tel.: 09253 955 0

Fax: 09253 955 55

Email: nicht bekannt

Mobil: nicht bekannt

Weitere Ansprechpartner: Herr Schmidbauer

Anzahl vorhandener Kammern: 3, davon für ISPM Nr. 15 Behandlungen genutzt: 1

Geprüfte Kammer: Trockenkammer Nr. 3

Datum der Prüfung: **31.03.2011**

- Erstmalige Prüfung
- Hauptprüfung (alle zwei Jahre)
- Jährliche technische Überprüfung
- Prüfung nach baulicher Veränderung
- Nachkontrolle aufgrund der Prüfung vom ---

Datum der letzten Prüfung: -

Datum der letzten Prüfung: **13.01.2010**

Dauerhafte Kennzeichnung der Kammer vorhanden ja nein

Dauerhafte Kennzeichnung aller Messketten vorhanden ja nein

Bewertung der Anlage (konkrete Bezeichnung der einzelnen Kammer)

Die geprüfte **Kammer Nr. 3** entspricht den Anforderungen des IPPC-Standards ISPM Nr. 15:

- ja
 nein; umgehende Benachrichtigung der zuständigen Behörde durch das Prüfunternehmen!

Benennung der festgestellten Mängel (nähere Erläuterungen dazu unter Punkt 7.4):

- keine

Die nächste turnusgemäße Prüfung ist als **Hauptprüfung** spätestens fällig in: **03/2012**.

8. Nächste Prüfung

- spätestens: **03.2012**
 Nachprüfung auf Grund von Mängeln

Anlage:

Die Behandlungsprotokolle des Betriebes über die dieser Prüfung zu Grunde liegenden Trocknungen bzw. HT-Behandlungen.

Nürnberg, 03.11.2011,


Reinhold Gamisch

Ort,

Datum,

Unterschrift des Prüfers